



ZIN Rue Lazare Carnot - BP 183

61006 ALENÇON Cedex

Tél. : 02.33.29.04.37 - Fax : 02.33.29.39.30 – SAV : 0 899 701 811

Email : baron@baron-sas.fr - <http://www.baron-sas.fr/>

Installation de l'interface USB pour Minilog et sondes 8828/8829


Procédure d'installation

- Quitter toutes les applications.
- Vérifier que l'interface n'est pas connectée à l'ordinateur.
- Insérer le CD-ROM d'installation.
- La fenêtre suivante apparaît :



- Cliquer sur « Driver USB » pour lancer l'installation de l'interface.


La fenêtre suivante apparaît :




➤ Cliquer sur « **Next** »




➤ Cliquer sur « **Continuer** » si ce message apparaît




- Cliquer sur « **Finish** »
- Ejecter le CD-ROM de l'ordinateur.
- Arrêter et redémarrer l'ordinateur.
- Connecter l'interface sur une prise USB après le redémarrage de l'ordinateur.



- Choisir « **Non, pas pour cette fois** » puis « **Suivant** »



- Choisir « **Installer le logiciel automatiquement** » puis « **Suivant** »




- Cliquer sur « **continuer** » si cet écran apparaît.



- Cliquer sur « **Terminer** »

- L'interface est maintenant installée, il faut noter le numéro du port de communication comme suit :
 - Poste de travail
 - Panneau de configuration
 - Système
 - Onglet Matériel
 - Gestionnaire de périphérique
 - Ports (Com et LPT)




- Noter le numéro associé à Trlog USBtoSérial Comm Port (ici 5)
- Insérer le CD-ROM d'installation puis cliquer sur « Logiciel Minilog »



- Cliquer sur « **Suivant** »



- Cliquer sur « **Terminer** »
- Installer une sonde 8828 ou 8829 sur l'interface USB
- Démarrer le programme Minilog



- Cliquer sur le menu « **Comm** »



- Choisir le port de communication dans la liste (Ici, 5)
- Le message « Prêt » doit apparaître sur le bord inférieur gauche de l'écran, le système est prêt à fonctionner.

Notes :